


## Surveillance de la température dans vos silos de céréales



SONDES 1 A 4	
CONSIGNE	SURVEILLANCE
T° 1 20.0°	EN SERVICE
T° 2 20.0°	EN SERVICE
	HORS SERVICE
	EN SERVICE



- 1 à 16 silos -----●
- contact d'alarme -----●
- simple et efficace -----●

des produits pensés pour vous



### Automate ST4

référence	désignation
SZST42	Centrale de surveillance ST4

